


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018/734709.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	4шт.
Кронштейн капота.....	2шт.	Болт М6х16.....	2шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Гайка закладная.....	4шт.		

Схема установки



Руководство по установке

Амортизаторы капота

BAIC Beijing U5 Plus (2023-)

Артикул: UBAU5P011



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Завести гайку закладную и совместить отверстие в гайке с отверстием в кузове автомобиля (А).(Рис.1). В установленную гайку закладную вкрутить болт М6х16 с шайбой 6 на 2-3 оборота.



Рис.2

2. Завести кронштейн кузова открытым пазом на вкрученный болт М6х16 с шайбой 6. (Рис.2)



Рис.3

3. Завести гайку закладную и совместить отверстие в гайке с отверстием в кузове автомобиля (Б).(Рис.3). В установленную гайку закладную вкрутить болт М6х16 с шайбой 6 (Г).



Рис.4

4. Болты М6х16 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.4)

5. Торцевой головкой №10 выкрутить на несколько оборотов верхний болт крепления капота (Д). (Рис.5)

6. Установить кронштейн капота, упереть стороной с шарниром в ребро крепления капота, зафиксировать штатным болтом. Штатный болт затянуть торцевой головкой №10 (Рис.6)



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.7)

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!